

橋梁点検結果一覧表 1/1

番号	橋梁諸元								リスクマネジメント (道路橋点検要領)							総評		
	橋梁コード	橋梁名称	路線名称	主たる橋梁形式	径間数	橋長(m)	建設年次	現場写真	健全度Ⅱ			変状の種類 (システム)	実際の損傷 (調査)	部材の 判定区分		道路橋毎の 健全性診断	健全度判定基準	損傷写真 (代表損傷)
									工種	部材	HI <sub>2</sub>			システム	点検員			
52	370670052-00	浜川浜橋	安良里臨港線	プレテン床版橋	1	16.9	1971年		上部工	床版	93	剥離	—	I	I	Ⅲ	主桁に剥離・鉄筋露出が生じ、主鉄筋の腐食が進行しているため早期措置段階と判断する。	
										主桁	16	剥離	ひびわれ	Ⅲ	Ⅲ			
										横桁	100	—	—	I	I			
									下部工		100	—	—	I	I			
									支承部		100	—	—	I	I			
その他		—	腐食	腐食	Ⅱ	Ⅱ												