

物件詳細情報

登録番号	R7安良里-14	分類			■売却 □賃貸	
物件所在地	西伊豆町安良里		家屋状態の目安			
希望価格	□賃貸 円 /月		□敷金 か月	□礼金 か月		
	■売却 490万円					
物件の概要	面積		構造	建築年	築年	
	土地	m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 軽量鉄骨造 <input type="checkbox"/> 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ <input type="checkbox"/> その他	補修の要否	補修の費用負担	
	建物	① 287.76m <sup>2</sup>		<input type="checkbox"/> 補修は不要 <input checked="" type="checkbox"/> 多少の補修必要 <input type="checkbox"/> 大幅な補修必要 <input type="checkbox"/> 現在補修中	<input type="checkbox"/> 所有者負担 <input type="checkbox"/> 入居者負担 <input type="checkbox"/> その他（要相談）	
		② 105.69m <sup>2</sup>				
間取り	<input type="checkbox"/> 居間（4畳） <input checked="" type="checkbox"/> 台所 <input checked="" type="checkbox"/> 風呂 <input checked="" type="checkbox"/> トイレ <input checked="" type="checkbox"/> 洋室（8畳） <input checked="" type="checkbox"/> 和室（8畳、8畳、8畳） <input checked="" type="checkbox"/> その他（納戸） <input type="checkbox"/> 洋室（畳） <input type="checkbox"/> 台所 <input type="checkbox"/> 風呂 <input type="checkbox"/> トイレ <input type="checkbox"/> 和室（畳） <input type="checkbox"/> その他（ ）					
利用状況	□放置（年）		電気	□引き込み済み □その他		
	□別荘		ガス	■プロパンガス □その他		
主要施設等への距離	□その他（ ）		風呂	□ガス ■灯油 □電気 □その他		
			水道	□上水道 □簡易水道 □その他（ ）		
			下水道	□下水道 ■浄化槽 □その他（ ）		
			トイレ	■水洗 □汲取り / □和 □洋		
			駐車場	□有 ■無	物置	□有 ■無
			庭	■有 □無		
			【間取り】		【地図】	
			別紙参照		別紙参照	
特記事項	耐震診断：未・済（補強不要・要補強）・不要					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>掘りごたつあり</li> <li>屋根裏2帖</li> <li>別途畑、山林付き</li> </ul>					

※ 情報に変更がある場合や、記載漏れの場合がありますので、必ず現地に行って、ご自身の目で確認してください。



Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23 Ultra



Galaxy S23 Ultra





宇久須方面



安良里海水浴場

中央公民館

物件所在地

安良里診療所

安良里漁港



田子方面

